



CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 3834-2

**Fritzmeier s.r.o.
Tovární č.p. 592/3
682 14 Vyškov
IČO: 46975730**

**Certifikační orgán č. 3170, akreditovaný ČIA, o.p.s. dle
ČSN EN ISO/IEC 17065:2013**
potvrzuje, že společnost byla přezkoušena a splňuje podmínky
procesu svařování podle certifikačního schématu:
ČSN EN ISO 3834-2:2022

Pro druh produktu/procesu:
**Výroba a montáž svařovaných kabin, bezpečnostních rámu a karosářských
produktů pro stavební, zemědělská a užitková vozidla**

Metody svařování:	135 (MAG) ruční, robotizovaná, 21 (BS), 522 (plynový laser), 784 (krátkodobé přivařování svorníků) dle EN ISO 4063
Základní materiály:	Materiálová skupina 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 dle ISO TR / 15608:2013 v rozsahu dle kvalifikovaných WPQR
Dozor svařování:	Ing. Jiří Brožina, IWE, nar. 01.09.1984, „S, 6.2.3“ */
Zástupce:	František Tauš, IWT, nar. 19.12.1957, „S, 6.2.3“ */, externí
Zkušební číslo:	5416014/07
Datum udělení certifikace:	05.10.2022
Platnost do:	04.10.2025
Registrační číslo:	3170/008/22

Brno, dne 05.10.2022




Ing. Tamara Remišová
COV TÜV NORD Czech, s.r.o.

*/ Kvalifikace dozoru svařování v souladu s dokumentem EA 6/02 M:2013, EN ISO 14731:2019

Dokumenty, používané výše uvedeným výrobcem, jsou ve shodě s požadavky EN ISO 3834-5, včetně EN ISO norem a ostatních norem a předpisů.

Nedílnou součástí certifikátu je zpráva z posledního auditu

Certifikát č.: 3170/008/22

Další zástupci: ---

Kvalifikace platných postupů svařování se musí při svařování dodržovat a musí být plněny podmínky pro provedení pracovních zkoušek, v souladu s požadavky relevantních norem a předpisů pro danou oblast.

Používané produktové normy: --

Svařovací procesy (dle EN ISO 4063)	Skupiny základních materiálů (dle CEN ISO/TR 15608)
135	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1
21	1.1
232	1.1, 1.2
521	1.1, 1.2
522	1.1, 1.2
784	1.1

Všeobecná ustanovení:

dle ČSN EN ISO 3834-2

Zrušení platnosti certifikátu

Certifikační orgán, který tento certifikát vydal, může zrušit platnost tohoto certifikátu, pokud:

- existují oprávněné pochybnosti o provádění svařování dle příslušných norem
- existují oprávněné pochybnosti o provádění řádného svařovacího dozoru dle příslušných norem
- není již k dispozici osvědčený svářečský dozor v plném rozsahu
- nejsou k dispozici platná osvědčení svářečů a svářečského personálu dle příslušných norem
- svařováním v rámci příslušných norem jsou pověřováni svářeči a svářečský personál, který nemá příslušné zkoušky
- nejsou již plněny další podmínky dle příslušných norem
- certifikačnímu orgánu není umožněno, aby prováděl roční kontrolní audity
- společnost se certifikátu vzdává.

Pro zrušení platnosti certifikátu je třeba, aby společnost zrušení písemně certifikačnímu orgánu potvrdila.

Pokud by měl být prodlužován platný certifikát, je nutné požádat certifikační orgán o provedení recertifikačního auditu nejméně **2 měsíce** před skončením platnosti.

Rozdělovník:

1. Zákazník
2. Akta

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15, CZ – 190 90 Praha 9

Telefon (00420) 296 587 201-9, Telefax (00420) 296 587 240, E-mail tuev-nord@tuev-nord.cz